

酸洗除銹表調

如何清除鋁件、鋁鑄件上的氧化鋁

鋁氧化物（氧化物）如何有效清除？

1. 酸洗法
2. 鹼蝕法
3. 物理法（噴砂、高壓衝擊、研磨）
4. [環保鋁洗劑](#)
 1. 非酸、非鹼
 2. 無廢水問題
 3. 不傷鋁件，不傷害加工面，增加光亮度

唯一答案 ID: #1205

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-09-12 05:39