

鋼鐵染黑

染黑的氧化層如何去除？

鋼鐵染黑的染黑（氧化）層一般是

1. 利用溶劑或是化學藥劑先

除油，清洗乾淨後再放入10～15%的鹽酸或是硫酸數秒至數十秒。

但如果您需要更環保且不怕傷害到工件的

方式，請使用[中性環保除銹劑](#)，不但能有效去除鋼鐵染黑層，不傷工件，還有短期防銹功能！

唯一答案 ID: #1044

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-05-30 06:14