

皮膜化成轉化

磷酸錳皮膜操作注意事項

1. 錳離子濃度不得過高，過高會影響磷酸錳成膜重量，降低耐蝕性
2. 注意酸比、總酸度、游離酸度，過高過低都會影響結果
3. 反應溫度
4. 選擇適當鋼鐵種類進行

唯一答案 ID: #1218

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-09-09 05:02