

# 鋼鐵染黑

## 染黑氧化層有紅色物質？

1. 溫度過高，降低溫度。
2. 溶液中含鐵量過高，建議先稀釋溶液使沸點降至120 ，會有部份物質水解沈澱，將沈澱物去除，然後再次加熱至作業條件。

唯一答案 ID: #1045

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-18 07:36