

鋼鐵染黑

染黑氧化層顏色很淺，甚至沒有氧化層？

藥劑太稀，建議補充藥劑或是蒸發水分，提高沸騰溫度。

唯一答案 ID: #1047

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-18 07:40