除油脫脂洗淨
金屬清洗脫脂的選擇要素順序

1. 環保優先！保護環境、人員健康及安全
2. 保護素材！不傷害工件素材、配合表面狀況
3. 釐清油污！污物型態（氧化物、加工殘留物）
4. 設備輔助！選擇適當的清洗設備，加溫與否，廢水處理要求
5. 下一工序！清洗後的下一步驟（塗裝、電鍍等表面處理、儲放防銹或再加工）

唯一答案 ID: #1293
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2016-03-03 07:03

(c) 2024 TenShine <info@tenshine.com> | 2024-05-13 04:01
URL: https://www.zenda.com.tw/faq//content/1/289/tw/金屬清洗脫脂的選擇要素順序.html