鋼鐵染黑

鋼鐵常溫染黑的簡介

- 鋼鐵常溫染黑組成為CuSe，功能與鋼鐵加溫染黑的Fe_3O_4類似。
- 鋼鐵常溫染黑的優點是節能、效率、操作簡便、環境污染相對小。
- 鋼鐵常溫染黑膜層的生成速度會影響耐蝕、附著力以及緻密性，所以鋼鐵常溫染黑的藥劑會有不同體系成份或是濃度不同，主要目的就是要使成膜反應速度適中，完整成膜。

唯一答案 ID: #1327
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2019-09-24 09:26

(c) 2024 TenShine <info@tenshine.com> | 2024-05-28 12:15
URL: https://www.zenda.com.tw/faq//content/76/323/tw/鋼鐵常溫染黑的簡介.html