鋼鐵染黑
鋼鐵加溫染黑劑（BST）

所謂鋼鐵染黑就是使鋼鐵工件是產生黑色氧
化物（Fe_3O_4
四氧化三鐵，加溫染黑下的產物），該氧化物牢固地附著在鋼鐵表面，進而防止氧化銹蝕，甚至能作消光處理。

加溫染黑劑的品質參差不齊，許多配方（含自配，坊間，網路，書籍）雖然可以染黑，但大面積染黑的均勻度，或是染黑層的持久性，藥劑帶出量，藥劑壽命，乃至於藥劑管理，或多或少都會遇到瓶頸阻礙。

如果需要世界一流，各方認證
（RoHS、REACH、軍規）且高品質的鋼鐵加溫染黑劑，敬請參考 鋼鐵加溫染黑劑。
唯一答案 ID: #1036
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2015-01-10 13:54

(c) 2024 TenShine <info@tenshine.com> | 2024-05-09 03:09
URL: https://www.zenda.com.tw/faq//content/76/37/tw/鋼鐵加溫染黑劑（bst）.html