

# 鋼鐵

## 銹轉換（化）劑如何使用？

如何獲得銹轉換（化）劑的最佳效果？請利用鬃刷（油漆刷）或是滾筒刷。

小面積的塗布請用鬃刷（油漆刷），大面積塗布可用滾筒刷。如果設備許可，使用噴撒或是噴霧式也是選擇之一。

唯一答案 ID: #1144

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-11-30 16:50