

不銹鋼

為什麼電解拋光零件凹入部位和零件與掛具接觸點接觸附近有銀白色斑點？

可能是零件的凹入部位被零件本身或掛具屏蔽。

唯一答案 ID: #1230

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-03-14 03:23