

# 鋼鐵

## 染黑時間與鋼鐵含碳量的關係？

含碳量越高，反應溫度可以較低，反應時間可以縮短。

1. 含碳量0.7%以上採135 ~ 138 ，反應時間15 ~ 20分；
2. 含碳量0.4 ~ 0.7%採138 ~ 142 ，反應時間20 ~ 40分；
3. 含碳量0.1 ~ 0.4%採142 ~ 145 ，反應時間35 ~ 60分。

唯一答案 ID: #1051

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-05-18 07:46