

# 金屬腐蝕

## 移擦腐蝕是什麼？

### 移擦腐蝕

移擦腐蝕發生在材料承受振動及滑動負荷的界面處，它會形成具有腐蝕生成物的凹槽或蝕孔。當金屬發生移擦腐蝕時，磨擦表面間的金屬碎片會被氧化且某些氧化膜會因磨擦動作而剝落，因此摩擦表面間會累積可當研磨劑用的氧化物顆粒。

唯一答案 ID: #1019

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-04-30 06:25