

# 金屬腐蝕

## 均勻腐蝕是什麼？

均勻腐蝕(Uniform attack corrosion)

當一種金屬置於電介質（或電解質）中，金屬的某部分區域會比其他區域更為「陽極」，而且這些區域的位置會不時移動，有時也會週而復始，這樣的現象使得腐蝕現象在各處均勻發生，稱為均勻腐蝕。這種型態如平常我們所見的**鐵生銹**即屬之，金屬的**高溫氧化**或是**鎳的成霧狀（fogging）**也都是均勻腐蝕的例子。

唯一答案 ID: #1024

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-04-30 07:03