

鈍化吐酸封孔

銅合金鈍化膜檢驗方式

銅合金鈍化膜的檢驗方式

1. 外觀：工件表面應顏色均勻，若為深褐色表示不合格。
2. 結合力：乾淨棉布擦拭時不允許脫落。
3. 耐蝕性：利用特定比例的無機酸進行滴附測試，氣泡產生時間大於一定秒數為合格。

唯一答案 ID: #1251

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-09-09 04:00