

不銹鋼

為什麼不銹鋼電解拋光後不光亮且呈灰暗色？

可能是電解拋光溶液已不起作用，或作用不明顯，建議選擇理想的電解拋光添加劑。

唯一答案 ID: #1224

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-03-14 03:06