

鋁合金染黑

鋁合金染黑藥劑簡介

[鋁合金染黑](#)

常見的方式是鋁陽極著色（發黑），如果需要一般化學浸漬染黑不可行呢？常見的作法：

- 兩步驟法：先進行「鋅置換」再作「鋅染黑」
- 一步驟法：**鋁合金直接染黑。**

[鋁合金化學染黑](#)藥劑特點為：

- 室溫使用
- 反應時間只要30 ~ 120秒
- 濃縮液體，可稀釋至25%使用
- 適用於大部分料號的鋁合金
- 塑膠桶就可以操作

如果對[鋁合金染黑](#)有興趣？歡迎交流。

唯一答案 ID: #1209

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-09-18 02:43