

## 鋁及鋁合金

### 如何增加電著塗裝處理的鹽霧測試時間？

最簡單的方式就是在最小膜厚、不影響外觀範圍內選用合適的[金屬封孔耐蝕藥劑](#)，此舉可以增加鹽霧測試時間、人工汗液測試時間。

唯一答案 ID: #1179

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-04-02 11:19