

金屬腐蝕

沖蝕腐蝕是什麼？

沖蝕腐蝕

沖蝕腐蝕可被定義為由於
腐蝕性流體與金屬表面相對運動
而導致金屬腐蝕速率加速的現象

。當腐蝕性流體的相對運動速率相當快時，機械磨擦效應將會相當嚴重。沖蝕腐蝕的特徵為金屬表面具有與腐蝕性流體流動方向相同的凹槽、蝕孔與圓孔等。

唯一答案 ID: #1017

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-04-30 06:07